

中国 WTO/TBT-SPS 童车和 儿童汽车安全座椅技术性 贸易措施研究评议基地

外贸预警简报

2021 年第二期

宁波市玩具和婴童用品行业协会
宁波市玩具和婴童用品行业贸促会 汇编

2021 年 2 月 26 日

外贸预警目录

CONTENTS

童车

【澳大利亚】高级可折叠型儿童三轮车召回.....	1
--------------------------	---

安全座椅

【欧盟】儿童汽车座椅召回.....	1
-------------------	---

玩具

香港更新《玩具及儿童产品安全条例》	2
2021年2月玩具召回信息.....	3

婴儿用品

【欧盟】带绳的安抚奶嘴夹召回	10
【欧盟】Oli & Carol Cathy the Carrot 牙胶召回	11
【澳大利亚】婴儿和儿童用硅胶勺子召回.....	11

其他

以色列发布儿童家具修订新标准	11
----------------------	----

童车

【澳大利亚】高级可折叠型儿童三轮车召回

召回发布日期：2021/1/27

召回发布国家或地区：澳大利亚

产品名称：高级可折叠型儿童三轮车

产地：不详

具体型号或识别特征：不详



缺陷及后果：这些产品具有部分婴儿车功能，但由于其不具有强制性标准“婴儿车和手推车的消费品安全标准（2007年第8号消费者保护通知，于2019年2月14日修订）”要求的安全功能，因此不能用作婴儿车安全运送儿童。如果用作婴儿车运送儿童，产品可能会以不受控的方式滚动或儿童从产品中掉下来，从而可能会对儿童造成伤害。

来源：tbtguide

安全座椅

【欧盟】儿童汽车安全座椅召回

召回发布日期：2021/1/29

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：座椅组件 儿童汽车安全座椅

产地：中国

具体型号或识别特征：E4*129R03/01*0056*00, MJ-05 (MJ05-A00, MJ05-A01, MJ05-A02)



缺陷及后果：在发生车祸时，儿童座椅可能不足以保护身高超过139厘米的儿童。

来源：tbtguide

玩具

香港更新《玩具及儿童产品安全条例》

2021年2月19日，香港商务及经济发展局(CEDB)通过了提案，批准更新了《玩具和儿童产品安全条例》(第424章)下附表1和2所列的玩具和儿童产品的某些相关安全标准，纳入了国际安全标准的最新版本。

新版的《玩具和儿童产品安全条例》将于2021年10月1日生效。

条例相关修订标准概述如下：

附表1: 玩具标准的更新列表

标准	现行版本	更新版本	标准名称
国际标准	ISO 8124-3:2010 + A2:2018	ISO 8124-3:2020	玩具安全-第3部分： 特定元素的迁移
欧盟标准	BS EN 71 - 7:2014 + A2:2018	BS EN 71 - 7:2014 + A3:2020	玩具安全-第7部分： 指画颜料-技术要求和测试方法

附表2: 儿童产品标准的更新列表

儿童产品	现行版本	更新版本	标准名称
家用双层床	ASTM F1427-13	ASTM F1427-19	双层床的标准消费品安全规范
家用儿童高脚椅及多用途高脚椅	BS EN 14988:2017	BS EN 14988:2017 + A1:2020	儿童高脚椅-技术要求和测试方法
儿童绘画颜料	ISO 8124-3:2010 + A2:2018	ISO 8124-3:2020	玩具安全-第3部分： 特定元素的迁移

来源: intertek

2021年2月玩具召回信息

【欧盟】tulio Zabawka pluszowa 软体玩具召回

召回发布日期：2021/1/29

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：tulio Zabawka pluszowa 软体玩具

产地：中国

具体型号或识别特征：货号 11/5021



缺陷及后果：玩具上所附绳子的回缩力过高。儿童可能会将绳子绕在手指上，这可能会导致手指被缠住并受伤。另外，由于部分接缝没有缝好，很容易触及玩具的纤维填充材料。幼童可能会将填充材料放入口中并因此窒息。

【欧盟】Angels Beauty 塑料娃娃召回

召回发布日期：2021/1/29

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：Angels Beauty 塑料娃娃

产地：中国

具体型号或识别特征：型号 A1820, LG19002



缺陷及后果：娃娃头部含有双(2-乙基己基)邻苯二甲酸二酯(DEHP)(按重量计的检测值：37%)。此邻苯二甲酸酯可能会对生殖系统造成伤害，不利于儿童健康。

【欧盟】婴儿娃娃 玩具娃娃召回

召回发布日期：2021/1/29

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：婴儿娃娃 玩具娃娃

产地：中国

具体型号或识别特征：B1063663



中国WTO/TBT-SPS童车和儿童汽车安全座椅技术性贸易措施研究评议基地 宁波市玩具和婴童用品行业协会外贸预警示范点

缺陷及后果：产品的塑料材质内含有过量的双（2-乙基己基）邻苯二甲酸二酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）（按重量计的检测值分别为21.9%、0.3%和7.8%）。这些邻苯二甲酸酯可能会对儿童生殖系统和肝脏造成损害，不利于儿童健康。

【欧盟】塑料娃娃召回

召回发布日期：2021/2/12

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：塑料娃娃

产地：未知

具体型号或识别特征：

缺陷及后果：小零件很容易脱落。因此，幼童可能会将其放入口中并因此窒息。



【欧盟】aiyingle 飞机乐器 音乐玩具召回

召回发布日期：2021/2/12

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：aiyingle 飞机乐器 音乐玩具

产地：中国

具体型号或识别特征：668-16

缺陷及后果：产品含有很容易脱落的小零件。幼童可能将其放入口中并因此窒息。另外，玩具有锋利边缘，可能会造成切伤。



【欧盟】Le Xin Bao 婴儿推车系列 玩具烫衣板召回

召回发布日期：2021/2/12

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：Le Xin Bao 婴儿推车系列 玩具烫衣板

产地：中国



具体型号或识别特征：BZ6071

缺陷及后果：烫衣板不够稳定，使用产品时可能会倾翻。这可能会造成人身伤害。此外，儿童的手指可能会被夹在运动部件之间，造成受伤。

【欧盟】木制火车套装召回

召回发布日期：2021/2/12

召回发布国家或地区：欧盟

产地：中国

具体型号或识别特征：LD4423 2019.500.5019

产品名称：Little Dutch Houten treinbaan Little Dutch 21 dlq. 木制火车套装

缺陷及后果：该产品存在小零件（机车烟囱）。儿童可能将其放入口中并因此窒息。



【澳大利亚】磁性钓鱼玩具召回

召回发布日期：2021/2/11

召回发布国家或地区：澳大利亚

产品名称：磁性钓鱼玩具

产地：不详

具体型号或识别特征：条码：9341562018678

缺陷及后果：产品不符合强制性标准“2003年第14号消费者保护公告-消费品安全标准：36月龄以下(含36月龄)儿童玩具”的要求。产品可能会破裂，释放出小部件。小零件可能会对幼儿造成窒息危险。



【澳大利亚】带各种动物脸造型的 Kaiser 儿童啪啪带手表召回

召回发布日期：2021/2/9

召回发布国家或地区：澳大利亚

产品名称：带各种动物脸造型的 Kaiser 儿童啪啪带手表

产地：不详

具体型号或识别特征：不详



缺陷及后果：产品不符合“消费品（含纽扣 / 硬币状电池的产品）安全标准 2020”。如果将表盘从表带上取下，则手表的电池盒无法充分固定，产品中的纽扣电池很容易被触及到。如果幼童拿到纽扣电池并吞咽，可能会遭受内部烧伤，这可能会导致严重的疾病甚至死亡。此外，电池可能会对幼儿造成窒息危险。

【欧盟】玩具首饰套装召回

召回发布日期：2021/2/5

召回发布国家或地区：欧盟



产品名称：Hi Swell!Hi Swell!Make Scented Accessories Jewelry Design Super set 玩具首饰套装

产地：中国

具体型号或识别特征：HSP1018120

缺陷及后果：橙色吊坠的塑料材质内含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (按重量计的检测值：53.5%)。此邻苯二甲酸酯可能会对生殖系统造成伤害，不利于儿童健康。

【欧盟】玩具首饰套装召回

召回发布日期：2021/2/5

召回发布国家或地区：欧盟



产品名称：Hi Swell!Hi Swell!Make Scented Accessories Jewelry Design Super set 玩具首饰套装

产地：中国

具体型号或识别特征：HSP1017303

缺陷及后果：菠萝吊坠的塑料材料含有过量的邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)

和邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP) (按重量计的检测值: 分别为 23.3% 和 94.8%)。这些邻苯二甲酸酯可能会损伤儿童生殖系统和肝脏, 不利于儿童健康。

【欧盟】Handtrommel - Drum 拨浪鼓召回

召回发布日期: 2021/2/5

召回发布国家或地区: 欧盟

产品名称: Handtrommel - Drum 拨浪鼓

产地: 未知

具体型号或识别特征:



缺陷及后果: 玩具很容易破裂, 产生小零件。儿童可能将其放入口中并因此窒息。

【欧盟】HUANGER 音乐棒棒糖塑料玩具召回

召回发布日期: 2021/2/5

召回发布国家或地区: 欧盟

产品名称: HUANGER 音乐棒棒糖塑料玩具

产地: 中国

具体型号或识别特征: 789-1A



缺陷及后果: 玩具的手柄太长, 如果幼童将其放入口中, 可能会导致窒息。

【欧盟】射击游戏 玩具枪套装召回

召回发布日期: 2021/2/5

召回发布国家或地区: 欧盟

产品名称: 射击游戏 玩具枪套装

产地: 中国

具体型号或识别特征: E13500



缺陷及后果: 吸盘很容易脱落。如果儿童将射弹放进嘴里, 吸盘可能会脱

中国 WTO/TBT-SPS 童车和儿童汽车安全座椅技术性贸易措施研究评议基地 宁波市玩具和婴童用品行业协会外贸预警示范点

落并阻塞呼吸道。此外，吸盘还含有双（2-乙基己基）邻苯二甲酸二酯（DEHP）（检测值：高达 6.6%）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（按重量计的检测值：高达 10%）。这些邻苯二甲酸酯可能会对生殖系统造成伤害，不利于儿童健康。

【欧盟】木制磁性块 木制玩具召回

召回发布日期：2021/2/5

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：木制磁性块 木制玩具

产地：中国

具体型号或识别特征：

缺陷及后果：玩具套装含有小零件。幼童可能将其放入口中并因此窒息。



【澳大利亚】塑料玩具沙槌召回

召回发布日期：2021/2/2

召回发布国家或地区：澳大利亚

产品名称：黄色和绿色的塑料玩具沙槌

产地：不详

具体型号或识别特征：不详

缺陷及后果：沙槌的手柄不符合强制性标准“2003 年第 14 号消费者保护公告 - 消费品安全标准：36 月龄以下（含 36 月龄）儿童玩具”的尺寸和形状要求。该产品可能会对幼儿造成窒息危险，从而导致重伤或死亡。




【欧盟】软体玩具召回

召回发布日期：2021/1/29

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：软体玩具

产地：中国



具体型号或识别特征：1050485

缺陷及后果：小零件（头发）可能很容易从玩具上脱落。幼童可能将其放入口中并因此窒息。

【美国】10 合 1 神奇发明科学套件召回

召回发布日期：2021/2/17

召回发布国家或地区：美国

产品名称：10 合 1 神奇发明科学套件

产地：中国



具体型号或识别特征："Adventure Club" 徽标以黄色、蓝色和绿色字体印在盒子正面的左下角。

召回数量：13000

缺陷及后果：红色和蓝色磁铁上的涂料含铅量超过了联邦含铅涂料禁令允许的量。铅具有毒性，儿童摄入后可能会引起身体不良反应。此外，产品包装缺少磁铁和气球所需的警告标签。

【欧盟】木制汽车套装召回

召回发布日期：2021/1/29

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：Clas Ohlson Utryckningsfordon 木制汽车套装

产地：中国

具体型号或识别特征：31-5841

缺陷及后果：玩具可能很容易碎裂，产生脱落的小零件。幼童可能将其放入口中并因此窒息。



【欧盟】Kaibibi 时装模特塑料娃娃召回

召回发布日期：2021/1/29

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：Kaibibi 时装模特塑料娃娃

产地：中国

具体型号或识别特征：货号：BLD008



缺陷及后果：玩具含有邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) (按重量计的检测值：高达 29.3%)。此邻苯二甲酸酯可能会对生殖系统造成伤害，不利于儿童健康。

【欧盟】软体玩具召回

召回发布日期：2021/1/29

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：Wild Republic Peluche Faucon Pélerin 软体玩具

产地：中国

具体型号或识别特征：79885



缺陷及后果：金属铃铛组件用套索固定：只需轻轻拉动铃铛即可卸除该组件。因此，幼童可能会将其放入口中并因此窒息。

婴儿用品

【欧盟】带绳的安抚奶嘴夹召回

召回发布日期：2021/2/12

召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：Bezisa Speenketting 带绳的安抚奶嘴夹

产地：欧盟 (荷兰)

具体型号或识别特征：四种颜色的皮革



缺陷及后果：安抚奶嘴夹的夹子很容易脱落。儿童可能将其放入口中并因此窒息。

【欧盟】 Oli & Carol Cathy the Carrot 牙胶召回

召回发布日期：2021/1/29 召回发布国家或地区：欧盟

产品名称：Oli & Carol Cathy the Carrot 牙胶

产地：摩洛哥

具体型号或识别特征：

缺陷及后果：小零件很容易脱落。幼童可能将其放入口中并因此窒息。

【澳大利亚】 婴儿和儿童用硅胶勺子召回

召回发布日期：2021/2/17

召回发布国家或地区：澳大利亚

产品名称：婴儿和儿童用硅胶勺子

产地：不详

具体型号或识别特征：不详



缺陷及后果：手柄中的不锈钢内杆定位不当，导致勺子颈部有缺陷。如果用力过大或不正常弯曲，勺颈 / 勺头可能会开裂或折断。如果勺头开裂或完全折断，可能会对幼儿造成窒息危险，从而导致严重的受伤或死亡。一旦开裂，勺子可能会剥离，露出不锈钢杆，这可能会造成受伤或窒息危险。

其他

以色列发布儿童家具修订新标准

2021年1月5日，以色列WTO-TBT咨询点发布了关于SI1548第2部分 - 儿童家具：婴儿车和类似家庭用品的床垫；SI1548第3部分 - 儿童家具：儿童纺织护理用品 - 婴儿床护栏 - 安全要求和测试方法。

内容包含修订强制标准SI1548第2部分，代之以SI1548第2部分和第

中国 WTO/TBT-SPS 童车和儿童汽车安全座椅技术性贸易措施研究评议基地 宁波市玩具和婴童用品行业协会外贸预警示范点

3 部分。新草案与以前版本之间的主要区别在于，旧标准的范围分为以下两个部分：SI1548 第 2 部分适用于婴儿床护栏，并采用了欧洲标准 EN16780: 2018-08。此外，要求产品警示语应以希伯来语呈现，如新的标准附录 D 中所述；SI1548 第 3 部分适用于婴儿车和类似家用物品的床垫，并采用了英国标准 BS1877-10: 2011+A1: 2012，但存在一些国家标准变更和差异，如下所示：更改标准的适用范围（第 1 条），仅适用于婴幼儿床垫和护栏，如不属于装置一部分的可更换装置的可更换垫子。此外，希伯来语部分将儿童床、婴儿床、护栏、提篮、摇篮和摇篮床排除在标准范围之外。

本标准不适用于以下情况：SI1548 第 1 部分包括的婴儿床和摇篮床垫（尚未公布）；SI1548 第 2 部分包括的婴儿床护栏（尚未公布）；SI5115 包括的可更换装置一部分的可更换垫子和可更换表面；一次性可更换垫子和可更换表面。更改标准引用（第 2 条）；在第 4.3.1 条之前增加了一款，要求以下规定的床垫结构，或者制成床垫芯的材料，应符合以色列适用标准要求，如 SI447 发泡橡胶乳胶或 SI518 发泡聚氨酯和 SI1229 第 1 部分硬质发泡塑料，有关颜色和着火反应的部分除外；在第 4.4 条中增加以下要求：§ 可更换垫子和可更换表面的覆盖织物应符合 BSEN14976 或 SI278；在涂有软质 PVC 的产品中，邻苯二甲酸盐的含量应符合欧洲标准 EN14372。删除有关护栏结构的第 5.4 条；删除了第 6.2.1 条和第 6.2.2 条中涉及床垫尺寸方面的内容；替换并翻译了第 7 条中出现的一些标志要求；更改并翻译第 8 条中出现的包装要求；增加了一个新的第 9 条，涉及阻燃性，并参考了以色列强制标准 SI5418 低风险和极低风险水平的测试方法；添加新的附件 A（资料性），并将警告语翻译成阿拉伯语。旧标准和新修订标准自修订生效之日起生效 6 个月内同时适用。在此期间，可以根据旧标准或新修订标准对产品进行测试。

来源：国门时报

联系我们

Contact Us

宁波市玩具和婴童用品行业协会

NINGBO TOY & JUVENILE PRODUCTS ASSOCIATION



地址：宁波市鄞州区江东北路和丰创
意广场丰庭楼 703-2 室
协会网址：www.nbtjpa.cn
电子邮箱：nbtjpa@126.com
会员服务部：0574-87748901
综合办公室：0574-87748902